

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

kurs spawacza metoda MAG – 135

Lp. (kolejny dzień realizacji szkolenia)	Data	Godziny realizacji szkolenia (od...do...)	Liczba godzin lekcyjnych	Temat zajęć, nazwisko i imię Wykładowcy	Miejsce zajęć
1.	06.07.2017 Czwartek	15:30-19:45	5	MAG: Zastosowanie elektryczności do spawania łukowego (2); Urządzenia spawalnicze (2); MAG: Bezpieczeństwo i higiena pracy (1);	GCEZ (Sala wykładowa)
2.	07.07.2017 Piątek	15:30-19:45	5	MAG: Bezpieczeństwo i higiena pracy (1); Bezpieczna praca na hali produkcyjnej (2); Materiały dodatkowe do spawania (2);	GCEZ (Sala wykładowa)
3.	10.07.2017 Poniedziałek	15:30-19:45	5	Spawanie w praktyce (2); Oznaczanie i wymiarowanie spoin (2); Metody przygotowania złączy do spawania (1);	GCEZ (Sala wykładowa)
4.	11.07.2017 Wtorek	15:30-19:45	5	Metody przygotowania złączy do spawania (1); Kwalifikowanie spawaczy(2); MAG: Budowa i użytkowanie urządzeń do spawania MAG (2);	GCEZ (Sala wykładowa)
5.	12.07.2017 Środa	15:30-19:45	5	MAG: Budowa i użytkowanie urządzeń do spawania MAG (1); Materiały dodatkowe do spawania (1); Bezpieczeństwo i higiena pracy (1); Charakterystyka spawania MAG oraz typowe parametry (2);	GCEZ (Sala wykładowa)
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA					
6.	13.07.2017 Czwartek	15:00-20:00	5	Instruktaż wstępny do ćwiczeń praktycznych (2); Cięcie tlenowe, plazmowe (2); Napawanie PA, PF, PC (1);	GCEZ (Pracownia spawalnicza)
7.	14.07.2017 Piątek	08:00-16:00	8	Napawanie PA, PF, PC (3); Teowe narożne PA (5);	GCEZ (Pracownia spawalnicza)
8.	15.07.2017 Sobota	14:30-19:30	5	Teowe narożne PA (5);	GCEZ (Pracownia spawalnicza)
9.	17.07.2017 Poniedziałek	08:00-16:00	8	Teowe narożne PA (2); Teowe narożne PF (6);	GCEZ (Pracownia spawalnicza)
10.	18.07.2017 Wtorek	14:30-19:30	5	Teowe narożne PF (5);	GCEZ (Pracownia spawalnicza)
11.	19.07.2017 Środa	14:30-19:30	5	Teowe narożne PF (1); Teowe narożne PC (4);	GCEZ (Pracownia spawalnicza)
12.	20.07.2017 Czwartek	14:30-19:30	5	Teowe narożne PC (4); Teowe narożne PB (1);	GCEZ (Pracownia spawalnicza)
13.	21.07.2017 Piątek	14:30-19:30	5	Teowe narożne PB (5);	GCEZ (Pracownia spawalnicza)
14.	22.07.2017 Sobota	08:00-16:00	8	Teowe narożne PB (2); Teowe PG >3 (6);	GCEZ (Pracownia spawalnicza)
15.	24.07.2017 Poniedziałek	14:30-19:30	5	Teowe PG >3 (2); Teowe PB (3);	GCEZ (Pracownia spawalnicza)

Lp. (kolejny dzień realizacji szkolenia)	Data	Godziny realizacji szkolenia (od...do...)	Liczba godzin lekcyjnych	Temat zajęć, nazwisko i imię Wykładowcy	Miejsce zajęć
16.	25.07.2017 Wtorek	14:30-19:30	5	Teowe PB (5);	GCEZ (Pracownia spawalnicza)
17.	26.07.2017 Środa	08:00-16:00	5	Teowe PG >8 (5);	GCEZ (Pracownia spawalnicza)
18.	27.07.2017 Czwartek	08:00-16:00	8	Teowe PF(6); Teowe PD (2);	GCEZ (Pracownia spawalnicza)
19.	28.07.2017 Piątek	08:00-16:00	8	Teowe PG >8 (3); Teowe PD (5);	GCEZ (Pracownia spawalnicza)
20.	29.07.2017 Sobota	08:00-16:00	8	Teowe PD (5); Rurowe PB (3);	GCEZ (Pracownia spawalnicza)
21.	31.07.2017 Poniedziałek	08:00-16:00	8	Rurowe PB (3); Rurowe PH (5);	GCEZ (Pracownia spawalnicza)
22.	01.08.2017 Wtorek	08:00-16:00	8	Rurowe PB (6); Rurowe PH (2);	GCEZ (Pracownia spawalnicza)
23.	02.08.2017 Środa	08:00-16:00	8	Rurowe PH (3); Rurowe PD (5);	GCEZ (Pracownia spawalnicza)
24.	05.08.2017 Sobota	08:00-15:00	3	Rurowe PD (3); <u>Egzamin MAG</u>	GCEZ (Pracownia spawalnicza)